



撮影年月日 2021年5月8日

写真タイトル 鋼製建具

撮影箇所

撮影部位 LD枠

工種 取付中の状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル 鋼製建具

撮影箇所

撮影部位 LD枠

工種 取付中の状況

跡改修工事



撮影年月日 2021年5月9日


写真タイトル 鋼製建具

撮影箇所



撮影部位 LD枠

工種 沓摺部モルタル補修



撮影年月日 2021年5月8日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 組立中の状況



撮影年月日 2021年5月8日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 取付中の状況



撮影年月日 2021年5月8日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 施工後状況




撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 水切り部シーリング打ち状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 水切り部シーリング打ち状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 材料状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 材料状況



撮影年月日 2021年5月10日


写真タイトル 金物

撮影箇所



撮影部位 金物

工種 方立て取付中の状況



撮影年月日 2021年5月11日


写真タイトル 金物

撮影箇所



撮影部位 金物


工種 カーテンBOX受け取付中の状況



撮影年月日	2021年5月11日
写真タイトル	金物
撮影箇所	
撮影部位	金物
工種	カーテンBOX取付後の状況



撮影年月日	2021年5月10日
写真タイトル	金物
撮影箇所	
撮影部位	金物
工種	カウンター取付後の状況



撮影年月日	2021年5月15日
写真タイトル	金物
撮影箇所	
撮影部位	金物
工種	配管隠しボックス取付後

