

工事写真

左官工事



撮影年月日	2021年4月5日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	床補修
工種	既存躯体壁跡補修




撮影年月日	2021年4月6日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	柱補修
工種	既存躯体壁跡補修



撮影年月日	2021年4月6日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	ダクト開口
工種	打設前



撮影年月日	2021年4月6日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	床モルタル打設前
工種	レベル定規出し



撮影年月日	2021年4月9日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	床モルタル打設前
工種	レベル定規出し完了後



撮影年月日	2021年4月9日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	床モルタル打設前
工種	ワイヤーメッシュ敷き中



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所



撮影部位 床モルタル打設前

工種 ワイヤメッシュ敷き後状況



撮影年月日 2021年4月9日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所



撮影部位 梁

工種 梁整形左官補修



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所



撮影部位 床モルタル打設後

工種 押さえ中状況



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床モルタル打設後

工種 押さえ後状況



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床モルタル打設後

工種 押さえ後状況



撮影年月日 2021年4月13日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 壁補修

工種 モルタル壁撤去後補修中


跡改修工事



撮影年月日	2021年4月13日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	梁補修
工種	整形モルタル塗り側



撮影年月日	2021年5月14日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	床補修
工種	L D 枠取付後沓摺部分補修塗り



撮影年月日	2021年5月8日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	ダクト開口
工種	型枠脱型後



撮影年月日	2021年5月8日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	ダクト開口
工種	スラブ底補修とP コン埋め

工事写真

アルミ・鋼製建具工事