

工事写真

養生・機器撤去・解体工事



撮影年月日 2021年2月11日

写真タイトル 養生・設備機器撤去

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 器具撤去

工種 天井照明器具撤去中



撮影年月日 2021年2月11日

写真タイトル 養生・設備機器撤去

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 器具撤去

工種 照明器具撤去中



撮影年月日 2021年2月13日

写真タイトル 厨房機器搬出

撮影箇所

撮影部位 厨房機器撤去

工種 移動前

跡改修工事



撮影年月日 2021年2月15日

写真タイトル 厨房機器搬出

撮影箇所



撮影部位 厨房機器撤去

工種 移動中



撮影年月日 2021年2月14日

写真タイトル 解体

撮影箇所



撮影部位 解体

工種 カウンター部ブロック解体中



撮影年月日 2021年2月20日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 厨房機器撤去後状況




撮影年月日 2021年2月20日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 厨房機器撤去後状況



撮影年月日 2021年2月22日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 カウンター上ラス壁の状況



撮影年月日	2021年2月22日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	解体
工種	カウンター上ラス壁の状況



撮影年月日	2021年2月22日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	解体
工種	天井解体後



撮影年月日	2021年2月22日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	解体
工種	天井解体後の状況




撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 RC壁解体前探査中



撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 RC壁解体前探査後




撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 RC壁解体前探査後



撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中（クラッシャー）



撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中（クラッシャー）



撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 探査後の状況



撮影年月日 2021年3月5日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中（クラッシャー）途中



撮影年月日 2021年3月7日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 SD枠扉解体前



撮影年月日 2021年3月8日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中（クラシヤー）




撮影年月日 2021年3月8日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 探査中の状況




撮影年月日 2021年3月8日

写真タイトル 解体


撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中（クラシヤー）



撮影年月日	2021年3月8日
写真タイトル	解体
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	探査
工種	探査後（AW側）



撮影年月日	2021年3月8日
写真タイトル	解体
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	探査後
工種	探査後



撮影年月日	2021年3月12日
写真タイトル	解体
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	解体
工種	壁解体中（クラシヤー）



撮影年月日	2021年3月12日
写真タイトル	解体
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	解体
工種	壁解体中（クラッシャー）



撮影年月日	2021年3月13日
写真タイトル	解体
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	解体
工種	SD枠扉解体中



撮影年月日	2021年3月13日
写真タイトル	解体
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	解体
工種	SD枠扉解体後