

# 交通事故発生報告書(速報)

## 1. 発生概要

- 発生日時: 2026年1月22日 18時30分頃
- 運転士: [REDACTED]
- 発生場所: 特許庁前 交差点
- 関係車両: 内閣府官用車、アルファード、タクシー2台、ゴミ収集車、ベンツの計6台

## 2. 事故状況

[REDACTED]

18時30分頃、特許庁前交差点において、内閣府官用車が赤信号で進入し、他車両と衝突する事故が発生した。運転士が [REDACTED]

現在、警察によりドライブレコーダー、防犯カメラ、目撃者証言等を基に、事故の経緯および原因について調査が進められております。

## 3. 確認できている被害状況(被害者・車両)

※以下は警察および関係機関からの情報に基づく。

### (1) 運転士及び内閣府御乗客

- 当社運転士 ([REDACTED]): [REDACTED]

- 内閣府御乗客①: [REDACTED]

- 内閣府御乗客②: [REDACTED]

### (2) 相手方・第三者

- [REDACTED] (報道情報)
- [REDACTED] (警察情報)

- [REDACTED]
- [REDACTED] (警察情報) [REDACTED]
- [REDACTED] (警察情報)
- [REDACTED] (警察情報)

#### 4. 警察対応

- 担当警察署: 赤坂警察署 交通捜査係
- 担当者: [REDACTED] 氏 (TEL: 03-3475-0110)

警察へは大新東(株) [REDACTED] の連絡先を伝達済みであり、相手方より連絡をいただくよう要請している。なお、相手方の氏名等の詳細情報は現時点では不明である。

#### 5. 特記事項

通常、事故発生時は当該運転士より直接会社へ連絡が入るが、今回は運転士から連絡できる状況でなかったため、初動連絡が行えず、事故の発覚および報告までに時間を要した。(19:57 内閣府内他運転士が事故後の現場を見て [REDACTED] に連絡、その後現場に駆け付けた)

運転士の健康診断結果は [REDACTED]

勤務状況について [REDACTED]

#### 6. 今後の対応(予定)

- 警察による事故原因調査への全面協力
- 被害状況の確認およびご家族・関係先への対応とお見舞い
- 事故状況および社内対応体制の検証
- 再発防止策の検討・実施

以上、1月23日7:00時点で確認できている内容を速報として報告致します。