

工事写真

床仕上げ工事



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（床タイル用）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（床タイル用）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所



撮影部位 床仕上げ

工種 材料（床Pタイル用）



撮影年月日 2021年6月14日


写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所



撮影部位 床仕上げ

工種 床タイル貼り施工中



撮影年月日 2021年6月14日


写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所




撮影部位 床仕上げ

工種 床タイル貼り施工中



撮影年月日	2021年6月14日
写真タイトル	床仕上げ
撮影箇所	
撮影部位	床仕上げ
工種	材料（床カーペット）

跡改修工事



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（床カーペット）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 接着剤



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 接着剤




撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 接着剤



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 接着剤



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ


撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（全体）




撮影年月日	2021年6月14日
写真タイトル	床仕上げ
撮影箇所	
撮影部位	床仕上げ
工種	材料（ソフト巾木）



撮影年月日	2021年6月14日
写真タイトル	床仕上げ
撮影箇所	
撮影部位	床仕上げ
工種	材料（ソフト巾木）表示



撮影年月日	2021年6月15日
写真タイトル	床仕上げ
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	床仕上げ
工種	接着剤塗布中の状況



撮影年月日	2021年6月15日
写真タイトル	床仕上げ
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	床仕上げ
工種	ビニルタイル貼りの状況



撮影年月日	2021年6月15日
写真タイトル	床仕上げ
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	床仕上げ
工種	ビニルタイル貼りの状況



撮影年月日 2021年6月19日


写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所



撮影部位 床仕上げ

工種 タイルカーペット
敷き中の状況



撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種

跡改修工事




撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種




撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種




撮影年月日 2021年6月11日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル



撮影箇所



撮影部位



工種

組立中の状況



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル



撮影箇所



撮影部位



工種

組立中の状況

跡改修工事



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種 組立中の状況