


工事写真

打設前作業




撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 材料 D10 x L-510
—64本



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 ロッド Mマーク



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 長さ L-510mm



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 D10の厚み確認




撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 堀込確認マーク




撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 堀込確認 70mm



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 550-70=480




撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 550-70=480



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 550-70=480




撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 $550 - 70 = 480$



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 $550 - 70 = 480$




撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、40 d = 400
以上



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、40 d = 400
以上




撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、40 d = 400
以上



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、 $40d = 400$ 以上



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、 $40d = 400$ 以上




撮影年月日 2021年4月5日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め



撮影年月日 2021年4月5日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業


工種 U字溝スタイロ詰め




撮影年月日	2021年4月6日
写真タイトル	打設前段取作業
撮影箇所	跡
撮影部位	段取作業
工種	U字溝スタイロ詰め



撮影年月日	2021年4月9日
写真タイトル	打設前段取作業
撮影箇所	跡
撮影部位	段取作業
工種	U字溝スタイロ詰め



撮影年月日	2021年4月9日
写真タイトル	打設前段取作業
撮影箇所	跡
撮影部位	段取作業
工種	U字溝スタイロ詰め



撮影年月日	2021年4月9日
写真タイトル	打設前段取作業
撮影箇所	跡
撮影部位	段取作業
工種	U字溝スタイロ詰め



撮影年月日	2021年4月9日
写真タイトル	打設前段取作業
撮影箇所	跡
撮影部位	段取作業
工種	U字溝スタイロ詰め



撮影年月日	2021年4月9日
写真タイトル	打設前段取作業
撮影箇所	跡
撮影部位	段取作業
工種	U字溝スタイロ詰め



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 [REDACTED]
跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰
め