

工事写真

断熱吹付工事



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 吹付前

工種 養生



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 吹付前

工種 養生



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 吹付前

工種 養生



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 断熱吹付

工種 吹付開始



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 断熱吹付

工種 吹付中の状況



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 断熱吹付

工種 吹付後の状況




撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 25mmマーク表示



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 計測用定規



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 計測定規 (25mm)



撮影年月日	2021年5月16日
写真タイトル	断熱吹付工事
撮影箇所	
撮影部位	断熱吹付
工種	25mmマーク表示



撮影年月日	2021年5月16日
写真タイトル	断熱吹付工事
撮影箇所	
撮影部位	断熱吹付
工種	吹付後の状況



撮影年月日	2021年5月16日
写真タイトル	断熱吹付工事
撮影箇所	
撮影部位	断熱吹付
工種	吹付中の状況



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 吹付中の状況



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 吹付後の状況




撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 火気厳禁と25mmマーク表示




撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 イソシアネート



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 イソシアネート



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 材料

工種 イソシアネート（
ドラム缶）