


工事写真

LGS・ボード工事



撮影年月日 2021年4月17日

写真タイトル L-アングル補強

撮影箇所

撮影部位 金物工事

工種 LGS受け下地取付




撮影年月日 2021年4月17日

写真タイトル L-アングル補強

撮影箇所

撮影部位 金物工事

工種 LGS受け下地取付




撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料搬入

工種 LGS下地材



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ポード

撮影箇所

撮影部位 材料搬入

工種 LGS下地材



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ポード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 W65用スペーサ




撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ポード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 W65用スペーサ (ラベル表示)



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ホートル

撮影箇所



撮影部位 材料

工種 補強材65用



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ホートル

撮影箇所



撮影部位 材料

工種 壁W65用スタット



撮影年月日 2021年4月27日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 12.5mmボード




撮影年月日 2021年5月10日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 額縁取付用下地

	<table> <tr> <td>撮影年月日</td><td>2021年5月14日</td></tr> <tr> <td>写真タイトル</td><td>LGS・ボード</td></tr> <tr> <td>撮影箇所</td><td></td></tr> <tr> <td>撮影部位</td><td>材料</td></tr> <tr> <td>工種</td><td>不燃防水ボード 12.5mm</td></tr> </table>	撮影年月日	2021年5月14日	写真タイトル	LGS・ボード	撮影箇所		撮影部位	材料	工種	不燃防水ボード 12.5mm
撮影年月日	2021年5月14日										
写真タイトル	LGS・ボード										
撮影箇所											
撮影部位	材料										
工種	不燃防水ボード 12.5mm										
	<table> <tr> <td>撮影年月日</td><td>2021年5月14日</td></tr> <tr> <td>写真タイトル</td><td>LGS・ボード</td></tr> <tr> <td>撮影箇所</td><td></td></tr> <tr> <td>撮影部位</td><td>材料</td></tr> <tr> <td>工種</td><td>国土交通省表示</td></tr> </table>	撮影年月日	2021年5月14日	写真タイトル	LGS・ボード	撮影箇所		撮影部位	材料	工種	国土交通省表示
撮影年月日	2021年5月14日										
写真タイトル	LGS・ボード										
撮影箇所											
撮影部位	材料										
工種	国土交通省表示										
	<table> <tr> <td>撮影年月日</td><td>2021年5月14日</td></tr> <tr> <td>写真タイトル</td><td>LGS・ボード</td></tr> <tr> <td>撮影箇所</td><td></td></tr> <tr> <td>撮影部位</td><td>材料</td></tr> <tr> <td>工種</td><td>JISマーク表示</td></tr> </table>	撮影年月日	2021年5月14日	写真タイトル	LGS・ボード	撮影箇所		撮影部位	材料	工種	JISマーク表示
撮影年月日	2021年5月14日										
写真タイトル	LGS・ボード										
撮影箇所											
撮影部位	材料										
工種	JISマーク表示										



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 岩綿材



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 岩綿材



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 岩綿材（国土交通省ラベル表示）



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所



撮影部位 材料

工種 岩綿材（JISマーク表示）



撮影年月日 2021年4月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 W-4（自主検査中）



撮影年月日 2021年4月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 W-4（自主検査中）




撮影年月日	2021年4月24日
写真タイトル	LGS・ホード
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W-4(自主検査中)



撮影年月日	2021年4月24日
写真タイトル	LGS・ホード
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W-4(自主検査中)



撮影年月日	2021年4月24日
写真タイトル	LGS・ホード
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W-4(自主検査中)



撮影年月日 2021年4月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 LGS

工種 W-4(自主検査中)




撮影年月日 2021年4月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 LGS

工種 W00通り全体写真




撮影年月日 2021年5月7日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 LGS

工種 W11通り(確認中)



撮影年月日	2021年5月7日
写真タイトル	LGS・ホード
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W11通り（確認中）




撮影年月日	2021年5月7日
写真タイトル	LGS・ホード
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W11通り施工中



撮影年月日	2021年5月10日
写真タイトル	LGS・ホード
撮影箇所	
撮影部位	
工種	




撮影年月日	2021年5月11日
写真タイトル	LGS・ポート
撮影箇所	
撮影部位	ポート
工種	W00通り、施工中



撮影年月日	2021年5月14日
写真タイトル	LGS・ポート
撮影箇所	
撮影部位	ポート
工種	ベニヤ下地状況



撮影年月日	2021年5月14日
写真タイトル	LGS・ポート
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	天井下地（確認中）



撮影年月日 2021年5月15日

写真タイトル LGS・ポードル

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 会議室側窓上下地



撮影年月日 2021年5月15日

写真タイトル LGS・ポードル

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 会議室側窓上下地



撮影年月日 2021年5月15日

写真タイトル LGS・ポードル

撮影箇所



撮影部位 ポードル

工種 ①12.5mm+②12.5mm




撮影年月日	2021年5月15日
写真タイトル	LGS・ポード
撮影箇所	
撮影部位	ポード
工種	①12.5mm+②12.5mm



撮影年月日	2021年5月15日
写真タイトル	LGS・ポード
撮影箇所	
撮影部位	
工種	



撮影年月日	2021年5月17日
写真タイトル	LGS・ポード
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	施工中



撮影年月日 2021年5月17日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位

工種




撮影年月日 2021年5月17日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位

工種




撮影年月日 2021年5月17日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 側溝部側LGS（確認中）

	撮影年月日	2021年5月17日
	写真タイトル	LGS・ホート
	撮影箇所	
	撮影部位	LGS
	工種	側溝部側LGS（確認中）

	撮影年月日	2021年5月17日
	写真タイトル	LGS・ホート
	撮影箇所	
	撮影部位	LGS
	工種	側溝部側LGS（確認中）


	撮影年月日	2021年5月17日
	写真タイトル	LGS・ホート
	撮影箇所	
	撮影部位	LGS
	工種	側溝部側LGS（確認中）



撮影年月日	2021年5月17日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	側溝部側LGS（確認中）



撮影年月日	2021年5月18日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	ホート
工種	①12.5mm+①12.5mm



撮影年月日	2021年5月18日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	ホート
工種	①12.5mm+①12.5mm



撮影年月日 2021年5月18日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 天井下地施工中




撮影年月日 2021年5月21日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 天井下地施工中



撮影年月日 2021年5月21日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 ホート

工種 天井下地ホート9.5mm



撮影年月日 2021年5月21日


写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所



撮影部位 ボード

工種 ベニヤ下地状況



撮影年月日 2021年5月22日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所



撮影部位 ボード

工種 天井下地ボード貼り施工中



撮影年月日 2021年5月22日


写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 開口補強（点検口部）



撮影年月日 2021年5月22日

写真タイトル LGS・ホードル

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 ホードル

工種 下地ベニヤ12mm



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ホードル

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 LGS

工種 天井下地0.8mm (パーテーション部)




撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ホードル

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 LGS

工種 天井下地0.8mm (パーテーション部)



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 天井下地0.8mm（
パーティション部）



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 ホート

工種 岩綿貼り施工中




撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 ホート

工種 施工中



撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 ボード

工種 岩綿貼り施工中




撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 ボード

工種 下地ボード9.5mm+
岩綿貼り12mm




撮影年月日 2021年5月24日


写真タイトル LGS・ボード


撮影箇所


撮影部位 ボード

工種 耐水ボード①12.5
mm+②12.5mm

	撮影年月日	2021年5月24日
	写真タイトル	LGS・ボード
	撮影箇所	
	撮影部位	ボード
	工種	耐水ボード①12.5mm+②12.5mm

	撮影年月日	2021年5月24日
	写真タイトル	LGS・ボード
	撮影箇所	
	撮影部位	ボード
	工種	耐水ボード①12.5mm+②12.5mm

	撮影年月日	2021年5月24日
	写真タイトル	LGS・ボード
	撮影箇所	
	撮影部位	ボード
	工種	耐水ボード①12.5mm+②12.5mm



撮影年月日	2021年5月24日
写真タイトル	LGS・ボード
撮影箇所	
撮影部位	ボード
工種	不燃材表示



撮影年月日	2021年5月24日
写真タイトル	LGS・ボード
撮影箇所	
撮影部位	ボード
工種	不燃材表示（JISマーク）



撮影年月日	2021年5月25日
写真タイトル	LGS・ボード
撮影箇所	
撮影部位	ボード
工種	岩綿貼り施工中



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 確認中



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 確認中



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 倉庫側天井LGS
全体

跡改修工事



撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 ホード

工種 岩綿貼り施工中

工事写真

塗装工事