


工事写真

OA床工事



撮影年月日 2021年6月4日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 スタイロフォーム
厚み20mm



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 断熱材敷き中



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 断熱材（表示）

跡改修工事



撮影年月日 2021年6月5日


写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 断熱材（表示）



撮影年月日 2021年6月5日


写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 断熱材（表示）



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 断熱材厚み20mm



撮影年月日 2021年6月5日


写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 ○A床足部分カット中



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 ○A床足部分設置



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 ○A床足部分設置



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 ○A床足部分レベル合せ中




撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 材料



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床


工種 材料



撮影年月日 2021年6月5日


写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 材料



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 ベース版設置中



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床


工種 材料（接着剤）



撮影年月日	2021年6月5日
写真タイトル	〇A床
撮影箇所	
撮影部位	〇A床
工種	材料（接着剤）F ☆☆☆☆



撮影年月日	2021年6月5日
写真タイトル	〇A床
撮影箇所	
撮影部位	〇A床
工種	材料（金物）手掛け



撮影年月日	2021年6月5日
写真タイトル	〇A床
撮影箇所	
撮影部位	〇A床
工種	足部分断熱材塞ぎ



撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 ベース版カット中



撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 材料（全景）



撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種

跡改修工事




撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 足部分レベル合せ中




撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 足裏接着剤塗布




撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 足裏（接着剤塗布後）



撮影年月日 2021年6月11日


写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 スロープ 取付中



撮影年月日 2021年6月12日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 スロープ内部（断熱材）