

工事写真

工事前



撮影年月日 2021年2月8日


写真タイトル 工事前

撮影箇所



撮影部位 食堂

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月8日

写真タイトル 工事前

撮影箇所



撮影部位 食堂

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月8日

写真タイトル 工事前

撮影箇所



撮影部位 食堂

工種 工事前状況写真




撮影年月日	2021年2月8日
写真タイトル	工事前
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	食堂
工種	工事前状況写真



撮影年月日	2021年2月8日
写真タイトル	工事前
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	食堂
工種	工事前状況写真



撮影年月日	2021年2月8日
写真タイトル	工事前
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	食堂
工種	工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月8日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月8日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日	2021年2月9日
写真タイトル	工事前
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	■■■
工種	工事前状況写真



撮影年月日	2021年2月9日
写真タイトル	工事前
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	■■■
工種	工事前状況写真



撮影年月日	2021年2月9日
写真タイトル	工事前
撮影箇所	■■■■■
撮影部位	■■■
工種	工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真




撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真




撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真




撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真




撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真




撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真




撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真




撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真



撮影年月日 2021年2月9日

写真タイトル 工事前

撮影箇所

撮影部位

工種 工事前状況写真

工事写真

養生・機器撤去・解体工事



撮影年月日 2021年2月11日

写真タイトル 養生・設備機器撤去

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 器具撤去

工種 天井照明器具撤去中



撮影年月日 2021年2月11日

写真タイトル 養生・設備機器撤去

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 器具撤去

工種 照明器具撤去中



撮影年月日 2021年2月13日

写真タイトル 厨房機器搬出

撮影箇所

撮影部位 厨房機器撤去

工種 移動前

跡改修工事



撮影年月日 2021年2月15日

写真タイトル 厨房機器搬出

撮影箇所



撮影部位 厨房機器撤去

工種 移動中



撮影年月日 2021年2月14日

写真タイトル 解体

撮影箇所



撮影部位 解体

工種 カウンター部ブロック解体中



撮影年月日 2021年2月20日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 厨房機器撤去後状況



撮影年月日 2021年2月20日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 厨房機器撤去後状況



撮影年月日 2021年2月22日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 カウンター上ラス壁の状況



撮影年月日	2021年2月22日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	解体
工種	カウンター上ラス壁の状況



撮影年月日	2021年2月22日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	解体
工種	天井解体後



撮影年月日	2021年2月22日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	解体
工種	天井解体後の状況



撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 RC壁解体前探査中




撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 RC壁解体前探査後



撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 RC壁解体前探査後




撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中（クラッシャー）



撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中（クラッシャー）



撮影年月日 2021年3月2日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 探査後の状況



撮影年月日 2021年3月5日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中（クラッシャー）途中



撮影年月日 2021年3月7日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 SD枠扉解体前




撮影年月日	2021年3月8日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	解体
工種	壁解体中（クラシヤー）



撮影年月日	2021年3月8日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	探査
工種	探査中の状況



撮影年月日	2021年3月8日
写真タイトル	解体
撮影箇所	
撮影部位	解体
工種	壁解体中（クラシヤー）



撮影年月日 2021年3月8日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査

工種 探査後 (AW側)



撮影年月日 2021年3月8日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 探査後

工種 探査後




撮影年月日 2021年3月12日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中 (クラシヤー)



撮影年月日 2021年3月12日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 壁解体中（クラッシャー）



撮影年月日 2021年3月13日

写真タイトル 解体

撮影箇所

撮影部位 解体

工種 SD枠扉解体中



撮影年月日 2021年3月13日

写真タイトル 解体


撮影箇所

撮影部位 解体

工種 SD枠扉解体後

工事写真

打設前作業



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋
ル

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 材料 D10 x L-510
-64本




撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋
ル

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 ロッド Mマーク



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋
ル

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 長さ L-510mm



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 D10の厚み確認




撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 堀込確認マーク




撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 堀込確認 70mm



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 550-70=480



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 550-70=480



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 550-70=480



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 $550 - 70 = 480$



撮影年月日 2021年4月4日

写真タイトル 差筋

撮影箇所 跡

撮影部位 差筋D10

工種 $550 - 70 = 480$



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、40 d = 400
以上



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、40 d = 400
以上



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、40 d = 400
以上



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、40 d = 400
以上



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 配筋

撮影箇所 跡

撮影部位 配筋

工種 重ね、40 d = 400
以上




撮影年月日 2021年4月5日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め



撮影年月日 2021年4月5日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め




撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め



撮影年月日 2021年4月9日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め



撮影年月日 2021年4月9日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め



撮影年月日	2021年4月9日
写真タイトル	打設前段取作業
撮影箇所	跡
撮影部位	段取作業
工種	U字溝スタイロ詰め



撮影年月日	2021年4月9日
写真タイトル	打設前段取作業
撮影箇所	跡
撮影部位	段取作業
工種	U字溝スタイロ詰め



撮影年月日	2021年4月9日
写真タイトル	打設前段取作業
撮影箇所	跡
撮影部位	段取作業
工種	U字溝スタイロ詰め



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 打設前段取作業

撮影箇所 跡

撮影部位 段取作業

工種 U字溝スタイロ詰め

工事写真

左官工事



撮影年月日 2021年4月5日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床補修

工種 既存躯体壁跡補修



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 柱補修

工種 既存躯体壁跡補修



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 ダクト開口

工種 打設前



撮影年月日 2021年4月6日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床モルタル打設前

工種 いベル定規出し



撮影年月日 2021年4月9日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床モルタル打設前

工種 いベル定規出し完了後



撮影年月日 2021年4月9日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床モルタル打設前

工種 ワイヤーマッシュ敷き中



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床モルタル打設前

工種 ワイヤメッシュ敷き後状況



撮影年月日 2021年4月9日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 梁

工種 梁整形左官補修



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床モルタル打設後

工種 押さえ中状況



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床モルタル打設後

工種 押さえ後状況



撮影年月日 2021年4月10日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 床モルタル打設後

工種 押さえ後状況



撮影年月日 2021年4月13日

写真タイトル 左官工事

撮影箇所

撮影部位 壁補修

工種 モルタル壁撤去後補修中

跡改修工事



撮影年月日	2021年4月13日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	梁補修
工種	整形モルタル塗り側



撮影年月日	2021年5月14日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	床補修
工種	L D 枠取付後沓摺部分補修塗り



撮影年月日	2021年5月8日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	ダクト開口
工種	型枠脱型後



撮影年月日	2021年5月8日
写真タイトル	左官工事
撮影箇所	
撮影部位	ダクト開口
工種	スラブ底補修とP コン埋め

工事写真

アルミ・鋼製建具工事



撮影年月日 2021年5月8日

写真タイトル 鋼製建具

撮影箇所

撮影部位 LD枠

工種 取付中の状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル 鋼製建具

撮影箇所

撮影部位 LD枠

工種 取付中の状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル 鋼製建具

撮影箇所



撮影部位 LD枠

工種 沓摺部モルタル補修



撮影年月日 2021年5月8日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 組立中の状況



撮影年月日 2021年5月8日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 取付中の状況



撮影年月日 2021年5月8日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 施工後状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 水切り部シーリング打ち状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所

撮影部位 アルミサッシ

工種 水切り部シーリング打ち状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所



撮影部位 アルミサッシ

工種 材料状況



撮影年月日 2021年5月9日

写真タイトル アルミサッシ

撮影箇所



撮影部位 アルミサッシ

工種 材料状況



撮影年月日 2021年5月10日

写真タイトル 金物

撮影箇所

撮影部位 金物

工種 方立て取付中の状況



撮影年月日 2021年5月11日

写真タイトル 金物

撮影箇所

撮影部位 金物

工種 カーテンBOX受け取付中の状況



撮影年月日	2021年5月11日
写真タイトル	金物
撮影箇所	
撮影部位	金物
工種	カーテンBOX取付後の状況



撮影年月日	2021年5月10日
写真タイトル	金物
撮影箇所	
撮影部位	金物
工種	カウンター取付後の状況



撮影年月日	2021年5月15日
写真タイトル	金物
撮影箇所	
撮影部位	金物
工種	配管隠しボックス取付後

工事写真

断熱吹付工事



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 吹付前

工種 養生



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 吹付前

工種 養生



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 吹付前

工種 養生



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 断熱吹付

工種 吹付開始



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 断熱吹付

工種 吹付中の状況



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所



撮影部位 断熱吹付

工種 吹付後の状況




撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 25mmマーク表示



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 計測用定規



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 計測定規 (25mm)



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 25mmマーク表示



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 吹付後の状況



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 吹付中の状況



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 吹付中の状況



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 吹付後の状況



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 断熱吹付

工種 火気厳禁と25mmマーク表示




撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 イソシアネート



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 イソシアネート



撮影年月日 2021年5月16日

写真タイトル 断熱吹付工事

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 イソシアネート（
ドラム缶）

工事写真

LGS・ボード工事



撮影年月日 2021年4月17日

写真タイトル L-アングル補強

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 金物工事

工種 LGS受け下地取付



撮影年月日 2021年4月17日

写真タイトル L-アングル補強

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 金物工事

工種 LGS受け下地取付



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 材料搬入

工種 LGS下地材



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料搬入

工種 LGS下地材



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 W65用スパーサ



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 W65用スパーサ (ラベル表示)



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所



撮影部位 材料

工種 補強材65用



撮影年月日 2021年4月20日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所



撮影部位 材料

工種 壁W65用スタット



撮影年月日 2021年4月27日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 12.5mmボード




撮影年月日 2021年5月10日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 額縁取付用下地



撮影年月日 2021年5月14日

写真タイトル LGS・ホートル

撮影箇所



撮影部位 材料

工種 不燃防水ホートル 12.5mm



撮影年月日 2021年5月14日

写真タイトル LGS・ホートル

撮影箇所



撮影部位 材料

工種 国土交通省表示



撮影年月日 2021年5月14日

写真タイトル LGS・ホートル

撮影箇所



撮影部位 材料

工種 JISマーク表示



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 岩綿材



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 岩綿材



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 材料

工種 岩綿材（国土交通省ラベル表示）



撮影年月日	2021年5月23日
写真タイトル	LGS・ホートル
撮影箇所	
撮影部位	材料
工種	岩綿材（JISマーク表示）



撮影年月日	2021年4月24日
写真タイトル	LGS・ホートル
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W-4(自主検査中)



撮影年月日	2021年4月24日
写真タイトル	LGS・ホートル
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W-4(自主検査中)



撮影年月日	2021年4月24日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W-4(自主検査中)



撮影年月日	2021年4月24日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W-4(自主検査中)



撮影年月日	2021年4月24日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	W-4(自主検査中)



撮影年月日 2021年4月24日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 W-4(自主検査中)



撮影年月日 2021年4月24日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 W00通り全体写真



撮影年月日 2021年5月7日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 W11通り(確認中)



撮影年月日 2021年5月7日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 W11通り（確認中）




撮影年月日 2021年5月7日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 W11通り施工中



撮影年月日 2021年5月10日

写真タイトル LGS・ホード


撮影箇所

撮影部位

工種




撮影年月日	2021年5月11日
写真タイトル	LGS・ポर्ट
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	ポर्ट
工種	W00通り、施工中



撮影年月日	2021年5月14日
写真タイトル	LGS・ポर्ट
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	ポर्ट
工種	ベニヤ下地状況



撮影年月日	2021年5月14日
写真タイトル	LGS・ポर्ट
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	LGS
工種	天井下地（確認中）



撮影年月日 2021年5月15日

写真タイトル LGS・ポードル

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 LGS

工種 会議室側窓上下地



撮影年月日 2021年5月15日

写真タイトル LGS・ポードル

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 LGS

工種 会議室側窓上下地



撮影年月日 2021年5月15日

写真タイトル LGS・ポードル

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 ポードル

工種 ①12.5mm+②12.5mm



撮影年月日	2021年5月15日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	ホート
工種	①12.5mm+②12.5mm



撮影年月日	2021年5月15日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	
工種	



撮影年月日	2021年5月17日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	施工中



撮影年月日 2021年5月17日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位

工種



撮影年月日 2021年5月17日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位

工種




撮影年月日 2021年5月17日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 LGS

工種 側溝部側LGS (確認中)

	撮影年月日	2021年5月17日
	写真タイトル	LGS・ホート
	撮影箇所	
	撮影部位	LGS
	工種	側溝部側LGS（確認中）

	撮影年月日	2021年5月17日
	写真タイトル	LGS・ホート
	撮影箇所	
	撮影部位	LGS
	工種	側溝部側LGS（確認中）


	撮影年月日	2021年5月17日
	写真タイトル	LGS・ホート
	撮影箇所	
	撮影部位	LGS
	工種	側溝部側LGS（確認中）



撮影年月日	2021年5月17日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	LGS
工種	側溝部側LGS（確認中）



撮影年月日	2021年5月18日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	ホート
工種	①12.5mm+①12.5mm



撮影年月日	2021年5月18日
写真タイトル	LGS・ホート
撮影箇所	
撮影部位	ホート
工種	①12.5mm+①12.5mm



撮影年月日 2021年5月18日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 天井下地施工中



撮影年月日 2021年5月21日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 天井下地施工中



撮影年月日 2021年5月21日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 ホート

工種 天井下地ホート9.5mm



撮影年月日 2021年5月21日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 ボード

工種 ベニヤ下地状況



撮影年月日 2021年5月22日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 ボード

工種 天井下地ボード貼り施工中



撮影年月日 2021年5月22日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 LGS

工種 開口補強（点検口部）



撮影年月日 2021年5月22日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 ホード

工種 下地ベニヤ12mm



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 天井下地0.8mm (パーテーション部)



撮影年月日 2021年5月23日


写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 天井下地0.8mm (パーテーション部)



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 LGS

工種 天井下地0.8mm（
パーティション部）



撮影年月日 2021年5月23日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 ホート

工種 岩綿貼り施工中



撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ホート

撮影箇所

撮影部位 ホート

工種 施工中



撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 ボード

工種 岩綿貼り施工中



撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 ボード

工種 下地ボード 9.5mm+
岩綿貼り12mm




撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ボード


撮影箇所

撮影部位 ボード

工種 耐水ボード①12.5
mm+②12.5mm



撮影年月日	2021年5月24日
写真タイトル	LGS・ホ-ド
撮影箇所	
撮影部位	ホ-ド
工種	耐水ボード①12.5mm+②12.5mm



撮影年月日	2021年5月24日
写真タイトル	LGS・ホ-ド
撮影箇所	
撮影部位	ホ-ド
工種	耐水ボード①12.5mm+②12.5mm



撮影年月日	2021年5月24日
写真タイトル	LGS・ホ-ド
撮影箇所	
撮影部位	ホ-ド
工種	耐水ボード①12.5mm+②12.5mm



撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 ボード

工種 不燃材表示




撮影年月日 2021年5月24日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 ボード

工種 不燃材表示 (J I S マーク)



撮影年月日 2021年5月25日

写真タイトル LGS・ボード

撮影箇所

撮影部位 ボード

工種 岩綿貼り施工中



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 確認中



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 確認中



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 LGS

工種 倉庫側天井LGS
全体

跡改修工事



撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル LGS・ホード

撮影箇所



撮影部位 ホード

工種 岩綿貼り施工中

工事写真

塗装工事



撮影年月日 2021年5月29日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 パテ処理中2回目



撮影年月日 2021年5月29日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 パテ処理中2回目



撮影年月日 2021年5月29日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 パテ処理中2回目



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 LD枠塗装



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 LD枠塗装



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 養生～




撮影年月日	2021年5月30日
写真タイトル	塗装
撮影箇所	
撮影部位	塗装
工種	外壁シーラー塗布



撮影年月日	2021年5月30日
写真タイトル	塗装
撮影箇所	
撮影部位	塗装
工種	外壁シーラー塗布



撮影年月日	2021年5月30日
写真タイトル	塗装
撮影箇所	
撮影部位	塗装
工種	外壁塗装中塗り



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 外壁塗装中塗り



撮影年月日 2021年5月30日


写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 外壁塗装中塗り



撮影年月日 2021年5月30日


写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 外壁塗装中塗り




撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 外壁塗装上塗り




撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 外壁塗装上塗り



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 外壁塗装上塗り後



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 外壁塗装上塗り後



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 壁塗装中塗り



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 ガラリ枠塗装中



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 シーラー塗布



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 シーラー塗布



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 塗装上塗り



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 LD枠塗装後



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 壁塗装後



撮影年月日 2021年5月30日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 壁塗装後



撮影年月日	2021年5月31日
写真タイトル	塗装
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	塗装
工種	継目テープ取付中



撮影年月日	2021年5月31日
写真タイトル	塗装
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	塗装
工種	パテ処理中



撮影年月日	2021年6月1日
写真タイトル	塗装
撮影箇所	[REDACTED]
撮影部位	塗装
工種	ペーパー掛け



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 ペーパー掛け



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 パテ処理中



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 壁塗装中塗り



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 材料（壁材）



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 壁塗装中塗り



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 上塗り中




撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 壁塗装後全景



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 ペーパー掛け



撮影年月日 2021年6月2日

写真タイトル 塗装

撮影箇所

撮影部位 塗装

工種 掃除中



撮影年月日 2021年6月5日


写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 鉄骨塗装中



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 鉄骨塗装中



撮影年月日 2021年6月15日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 天井ケイカル板シーラー塗布



撮影年月日 2021年6月15日

写真タイトル 塗装

撮影箇所



撮影部位 塗装

工種 中塗り中



撮影年月日 2021年6月16日

写真タイトル 塗装

撮影箇所




撮影部位 塗装

工種 上塗り中

工事写真

OA床工事



撮影年月日 2021年6月4日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 スタイロフォーム
厚み20mm



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 断熱材敷き中



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 断熱材（表示）

跡改修工事

	撮影年月日	2021年6月5日
	写真タイトル	〇A床
	撮影箇所	
	撮影部位	〇A床
	工種	断熱材（表示）

	撮影年月日	2021年6月5日
	写真タイトル	〇A床
	撮影箇所	
	撮影部位	〇A床
	工種	断熱材（表示）

	撮影年月日	2021年6月5日
	写真タイトル	〇A床
	撮影箇所	
	撮影部位	〇A床
	工種	断熱材厚み20mm



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 ○A床足部分カット中



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 ○A床足部分設置



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 ○A床足部分設置



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 ○A床足部分レベル合せ中




撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 材料



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 材料



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 材料



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 ベース版設置中



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 材料（接着剤）



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 材料（接着剤）F
☆☆☆☆




撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 材料（金物）手掛け



撮影年月日 2021年6月5日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 足部分断熱材塞ぎ



撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 ベース版カット中



撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 材料（全景）



撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種



撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 足部分レベル合せ中




撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 足裏接着剤塗布



撮影年月日 2021年6月7日

写真タイトル ○A床

撮影箇所

撮影部位 ○A床

工種 足裏（接着剤塗布後）



撮影年月日 2021年6月11日


写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 スロープ 取付中



撮影年月日 2021年6月12日

写真タイトル ○A床

撮影箇所



撮影部位 ○A床

工種 スロープ内部（断熱材）

工事写真

ガラスフィルム工事



撮影年月日 2021年6月8日

写真タイトル ガラスフィルム

撮影箇所

撮影部位 フィルム

工種 材料



撮影年月日 2021年6月8日

写真タイトル ガラスフィルム

撮影箇所

撮影部位 フィルム

工種 材料



撮影年月日 2021年6月8日

写真タイトル ガラスフィルム

撮影箇所

撮影部位 フィルム

工種 施工中



撮影年月日 2021年6月8日

写真タイトル ガラスフィルム

撮影箇所



撮影部位 フィルム

工種 施工中



撮影年月日 2021年6月11日

写真タイトル ガラスフィルム

撮影箇所



撮影部位 フィルム

工種 施工後

工事写真

パーティション工事



写真タイトル パーテーション部

撮影年月日 2021年6月18日

工種 搬入状況

撮影箇所

撮影部位 パーテーション



写真タイトル パーテーション部

撮影年月日 2021年6月18日

工種 搬入状況

撮影箇所

撮影部位 パーテーション



写真タイトル パーテーション部

撮影年月日 2021年6月18日

工種 搬入状況

撮影箇所

撮影部位 パーテーション



写真タイトル パーテーション部
ル

撮影年月日 2021年6月18日

工種 施工中

撮影箇所



撮影部位 パーテーション



写真タイトル パーテーション部
ル

撮影年月日 2021年6月18日

工種 施工中

撮影箇所



撮影部位 パーテーション



写真タイトル パーテーション部
ル

撮影年月日 2021年6月19日

工種 衝突防止表示取付
中

撮影箇所



撮影部位 ガラス



写真タイトル パーテーション部
ル

撮影年月日 2021年6月19日

工種 衝突防止表示取付
中

撮影箇所



撮影部位 ガラス

工事写真

工事



撮影年月日 2021年6月11日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種 取付中



撮影年月日 2021年6月11日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種 取付中



撮影年月日 2021年6月11日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種 取付後

工事写真

塩ビシート工事



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所



撮影部位 塩ビシート貼り

工種 パテ処理中



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所



撮影部位 塩ビシート貼り

工種 材料（パテ材）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所



撮影部位 塩ビシート貼り

工種 材料パテ材（F☆☆☆☆）




撮影年月日	2021年6月14日
写真タイトル	塩ビシート貼り
撮影箇所	
撮影部位	塩ビシート貼り
工種	材料（シーラー材）



撮影年月日	2021年6月14日
写真タイトル	塩ビシート貼り
撮影箇所	
撮影部位	塩ビシート貼り
工種	材料（シーラー材）F☆☆☆☆



撮影年月日	2021年6月14日
写真タイトル	塩ビシート貼り
撮影箇所	
撮影部位	塩ビシート貼り
工種	パテ処理中



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所

撮影部位 塩ビシート貼り

工種 ペーパー掛け




撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所

撮影部位 塩ビシート貼り

工種 材料



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所

撮影部位 塩ビシート貼り

工種 材料（表示）



撮影年月日 2021年6月14日


写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所



撮影部位 塩ビシート貼り

工種 材料（表示）F☆
☆☆☆



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所



撮影部位 塩ビシート貼り

工種 塩ビシート貼り施
工中



撮影年月日 2021年6月14日


写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所



撮影部位 塩ビシート貼り

工種 塩ビシート貼り施
工中



撮影年月日 2021年6月15日

写真タイトル 塩ビシート貼り

撮影箇所



撮影部位 塩ビシート貼り

工種 塩ビシート貼り施工後

工事写真

床仕上げ工事



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（床タイル用）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（床タイル用）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所



撮影部位 床仕上げ

工種 材料（床Pタイル用）



撮影年月日 2021年6月14日


写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所



撮影部位 床仕上げ

工種 床タイル貼り施工中



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所



撮影部位 床仕上げ

工種 床タイル貼り施工中



撮影年月日 2021年6月14日


写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（床カーペット）

跡改修工事



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（床カーペット）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 接着剤



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 接着剤



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 接着剤



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 接着剤



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（全体）




撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（ソフト巾木）



撮影年月日 2021年6月14日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所

撮影部位 床仕上げ

工種 材料（ソフト巾木）表示



撮影年月日 2021年6月15日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 床仕上げ

工種 接着剤塗布中の状況



撮影年月日 2021年6月15日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 床仕上げ

工種 ビニルタイル貼りの状況



撮影年月日 2021年6月15日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所 [REDACTED]

撮影部位 床仕上げ

工種 ビニルタイル貼りの状況



撮影年月日 2021年6月19日

写真タイトル 床仕上げ

撮影箇所



撮影部位 床仕上げ

工種 タイルカーペット
敷き中の状況



撮影年月日 2021年6月1日


写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種

跡改修工事



撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種




撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種



撮影年月日 2021年6月11日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル



撮影箇所



撮影部位



工種

組立中の状況



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル



撮影箇所



撮影部位



工種

組立中の状況

跡改修工事



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル

撮影箇所

撮影部位

工種 組立中の状況

工事写真

 工事




撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル 内装仕上
ル

撮影箇所

撮影部位

工種 搬入




撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル 内装仕上げ

撮影箇所

撮影部位

工種




撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル 内装仕上げ

撮影箇所

撮影部位

工種




撮影年月日 2021年6月1日

写真タイトル 内装仕上げ

撮影箇所

撮影部位

工種



撮影年月日 2021年6月11日

写真タイトル 内装仕上げ

撮影箇所

撮影部位

工種



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル 内装仕上げ

撮影箇所

撮影部位

工種 組立中



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル 内装仕上げ

撮影箇所



撮影部位



工種 組立中



撮影年月日 2021年6月23日

写真タイトル 内装仕上げ

撮影箇所



撮影部位



工種 組立中

工事写真

完成後



撮影年月日 2021年6月29日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 2側



撮影年月日 2021年6月29日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 2側



撮影年月日 2021年6月29日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 2側



撮影年月日 2021年6月29日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 2側



撮影年月日 2021年6月29日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 側



撮影年月日 2021年6月29日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 3側



撮影年月日 2021年7月6日


写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 3側



撮影年月日 2021年7月6日



写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種 3側



撮影年月日 2021年7月6日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種





撮影年月日 2021年7月6日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種



方向



撮影年月日 2021年7月6日

写真タイトル 完成後

撮影箇所



撮影部位 完成後

工種



2側方向

